SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR	グリップヒーター用ワイヤーリード組付説明書	適応機種 スポーツ車

はじめに

◘お 客 様 へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

注 意 **取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要　　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構　成　部　品

No.	品　　名	部 品 番 号	数 量	備　　考
①	ワイヤーリード		1	
②	カプラー		1	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

組　付　方　法

グリップヒーター本体の組付・取扱説明書を参照して、ワイヤーリードを組み付ける前まで作業してください。

1. イラストを参考に、車両のヘッドライトリレーカプラーを探します。必要に応じて車両部品を取り外してください。
（詳細な位置は車両サービスマニュアル 電装編を参照してください）

ヘッドライトリレーカプラー位置

※下記車両以外の装着情報は、ワイズギアホームページ「TOP」→「モーターサイクル」→「よくある質問」（バイク＆スクーター サービス＆サポート内）→「グリップヒーター」をご覧ください。
http://www.ysgear.co.jp/support/faq/bike/grip/index.html

VMAX（2S3）



リレー位置	リアフェンダー内 右側
抜き変えリード線色	赤 / 黄

MT-01（5YU）



リレー位置	シート下
抜き変えリード線色	赤 / 黄

FJR1300（5JW / 5VS）



リレー位置	スクリーンとメーター下
抜き変えリード線色	赤 / 黄

XJR1300（5EA9以降 / 5UX）



リレー位置	右サイドカバー内
抜き変えリード線色	赤 / 黄

XT1200Z（23P）



リレー位置	右側サイドパネル内
抜き変えリード線色	青 / 黒（他の車両と抜き変えるリード線の位置が異なります）

YZF-R1（45B / 14B）



リレー位置	スクリーンとメーター下
抜き変えリード線色	赤 / 黄

FZ-1（2D1）



リレー位置	タンデムシート下 左側
抜き変えリード線色	赤 / 黄

FZ-1 FAZER（3C3 / 1CA）



リレー位置	スクリーンとメーター下
抜き変えリード線色	赤 / 黄

TDM900（5PS4以降 / 2B0）



リレー位置	左フロントカウル内
抜き変えリード線色	赤 / 黄

FZ8 / FAZER8（39P / 42P / 1BD）



イラストはFZ8です。
FAZER8も同一位置です。

リレー位置	タンデムシート下 左側
抜き変えリード線色	赤 / 黄

XJR400R（4HME以降）



リレー位置	シート下
抜き変えリード線色	赤 / 黄

DS250（5KR / 19D）



リレー位置	フュエルタンク下 左側
抜き変えリード線色	赤 / 黄

WR250R / X（3D7）



リレー位置	左サイドカバー内
抜き変えリード線色	赤 / 青

TRICKER（5XT）



リレー位置	右サイドカバー内
抜き変えリード線色	赤 / 青（07年モデル以前は茶）

SEROW（3C5）



リレー位置	右サイドカバー内
抜き変えリード線色	赤 / 青（07年モデル以前は茶）

XT250X（5C1）



リレー位置	右サイドカバー内
抜き変えリード線色	赤 / 青（07年モデル以前は茶）

2. ヘッドライトリレーカプラーのホルダーを取り外します。

注 意

マイナスドライバー等の先端の細い物を使用して、ホルダーの両側にあるツメを起こしながらホルダーを引っ張ります。
マイナスドライバー等の先端には薄いテープなどを巻き付けてください。ホルダーに傷が付く恐れがあります。また、強い力でツメを起こすと、ツメが折れる恐れがあります。



3. 精密マイナスドライバーを使用して、ヘッドライトリレーカプラーの抜け止めを外しながら端子を一本抜き取ります。

ヘッドライトリレーカプラー



※1：XT1200Z（23P）のみ

XT1200Z（23P）は
青/黒線を抜き取ります。

注 意

他の車両同様に茶線に接続すると、メインスイッチを切ってもグリップヒーターに給電されるため、バッテリーあがりの原因になります。

要 点

ヘッドライトが消灯している状態ではグリップヒーターに給電されませんので、エンジンを始動させてからグリップヒーターを操作してください。

4. 下記イラストを参考に、ワイヤーリード①をグリップヒーターのヒーターサブハーネスと車両に接続します。



5. ヘッドライトリレーカプラーにホルダーを組み直します。
6. 取り外した車両部品を組み付けます。🕮

⚠ 安全に関するご注意
商品を正しくお使いいただく為、ご使用の前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。

NO! やめよう、バイクの不正改造。 正しく乗るから、バイクは楽しい。

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア 0570-050814（ゴーワイズ）
オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
◇一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◇IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR
ISO 9001 認証取得
ISO14001 認証取得